

Používání CA lepidel

Teplo a vlhkost snižují dobu použitelnosti CA (kyanoakrylátových) lepidel. Neotevřené balení lze skladovat v ledničce. Před použitím ponechte balení čas na vyrovnání teplot. Otevřené balení uchovávejte na chladném místě bez přímého slunečního svitu. Akcelerátory skladujte odděleně. U neotevřeného balení je zaručena doba použitelnosti 24 měsíců.

Před odříznutím špičky aplikátoru postupujte následovně: povolte a opět dotáhněte závit aplikátoru na lahvičce. Tím uvolníte přetlak. Lahvičku držte aplikátorem směrem vzhůru a žiletkou nebo ostrým nožem odřízněte cca 1 mm z konce aplikátoru. Při odřezávání lahvičku nemačkejte. Nedotýkejte se koncem aplikátoru plochy, na kterou byl nastříkán aktivátor INSTA-SET™, předejdete tím zatuhnutí lepidla v konci aplikátoru. Před opětovným nasazením barevného víčka, klepněte dnem lahvičky o podložku. Tím sklepnete zbývající lepidlo z aplikátoru. Pak lahvičku stiskněte a proud vzduchu pročistí aplikátor. Přeteklé lepidlo otřete a nasadte víčko.

U všech CA lepidel platí, že čím blíže jsou lepené plochy u sebe, tím pevnější bude spoj. Vždy stiskněte lepené plochy k sobě tak silně, jak to jen jde. Z lepených ploch odstraňte všechny nerovnosti. Ačkoliv CA lepidla drží slepené přeměty velkou silou už během několika sekund, maximální pevnosti spoje se dosáhne až po několika hodinách. Díly proto plně namáhejte až po úplném vytvrzení. Pokud necháte CA lepidlo vytvrdnout samovolně, jsou spoje méně křehké a mají vyšší pevnost.